


¿Realmente se necesitan 5 componentes para instalar un termómetro con termopozo en línea?



Desde luego, con nuestras soluciones de integración, **NO**. Nos basta un solo componente:



- Ahorro económico.
- Ahorro en tiempo de instalación.
- Instalación profesional.
- Ahorro en espacio.
- Minimiza conexiones => Disminuye riesgo de fugas.
- No tiene conexiones roscadas.
- Asegura contacto entre la vaina y el termómetro para la correcta transmisión de la temperatura.

- No son necesarios más elementos auxiliares para instalar el termómetro.
- No es necesario realizar soportación, ya que la TE se instala en línea.
- Permite la orientación del termómetro en cualquier posición.
- Suministrable con cualquier fabricante de racores (Swagelok, Parker, Fitok, ...)
- Válido para cualquier fabricante de termómetros u otros sensores de temperatura.